

Skyttaputten Huseierforening

Dato: 8. juni 2015; 20:00-21:15

Rapport fra årlig befaring av fellesarealer og lekeplasser

Ref: dokument med oversikt over lekeplassene

1. Lekeplass Porsveien 6 – 20 (partall)

Huskestativ, sandkasse, sittebenk

Kommentar:

- Huskestativ ble sjekket – virker støtt og solid
- Utbedre med krympeplast på kjettingskjøter på huske (Morten/Tommy)
- Spa opp sand under huske for å hindre gress/ugress (tun-dugnad)



2. Lekeplass Porsveien 13 – 35 (oddtall)

Dumpehuske, klatrehus med sklie, sandkasse og sittebenk

Kommentar:

- Dumpehuske ble sjekket – OK
- Skifte rundstokk v/inngang klatrehus (tun-dugnad)
- Et løst bord i rekkverk klatrehus må festes med skruer (tun-dugnad)
- Beise klatrehus og dumpehuske (tun-dugnad)
- Spa opp sand rundt klatrehus (tun-dugnad)



3. Lekeplass Porsveien 22 – 52 (partall)

Huskestativ, klatrehus med sklie, sandkasse og sittebenk

Kommentar:

- Huskestativ ble sjekket – virker støtt og solid
- Skifte et råttent bord på klatrehuset (tun-dugnad)



4. Lekeplass Hengeaksveien 1 – 29 (oddtall) + sjekk av trær

Dumpehuske, klatrehus m/sklie, sandkasse, sittebenk

Kommentar:

- Dumpehuske sjekket – OK
- Klatrehuset trenger vedlikehold (tun-dugnad):
 - Skifte et trinn
 - Nytt tak
 - Utbedre rekkverk nede + beising
- Spa opp sand rundt sklie (tun-dugnad)



5. Lekeplass Hengeaksveien 2 – 32 (partall) + sjekk av trær

Huskestativ, sandkasse, sittebenk, demontert klatrestativ

Kommentar:

- Huskestativ ble sjekket – virker støtt og solid
- Klatrestativ er nylig oppmontert, og ny sand tilført
- Stive av klatrestativ med 50cm høy plate nederst (tun-dugnad)
- Noe supplering av krympeplast på kjetting huskestativ (Morten/Tommy)



6. Sandkasser plassert rundt omkring + sjekk av trær

Kommentar:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lokale sandkasser er ikke i bruk, men foreslås uendret. De kan tas i bruk ved behov • Trapp ved sklie Hvn. 21-23 har et par trinn som trenger skifting, og fjerne mose i trinn • Trær på fellesarealer ble befart, og ingen så usikre ut. | <ul style="list-style-type: none"> • Mellom Hengeaksveien 20 og 22, gjengrodd • Syd for Hengeaksveien 7 sandkasse (fylt med litt av hvert...) • Mellom Hengeaksveien 21 og 23 – sandkasse (gjengrodd) og sklie med trapp |
|---|---|

Deltakere: Styret 2015 - 2016:
Morten Bakken, Tommy Petersen, Siv Tonje Stageberg, Carl Olav Staff

Signatur:

.....

Forslag til tekst for oppslag, se neste side:

Oppslag ved postkassene: Kjære beboer

Styret har befart våre felles lekeplasser og påvist en del vedlikeholdsbehov – se rapport med opplistet vedlikehold lagt ut på hjemmesiden www.skyttaputtenhf.info og spesifisert pr lekeplass.

Alternativet til vedlikehold er at styret må fjerne lekeutstyr som vurderes som farlig. Dette vil da ikke bli erstattet.

Utbedringer gjøres ved lokale **dugnader på hvert enkelt tun** – frivillig organisert.

- Utgifter til materialer, beis osv dekkes av fellesskapet, men ca **utgifter avklares med styret i forkant** av innkjøp.
- Refundering etter innlevering av kvitteringer.

/styret 2015

Porsvn 13-35:



Porsvn 22-52:



Hengeaksvn 1-29:



Sklie og trapp v/Hengeaksvn 21-23:



Bilder fra befaringen:

Porsvsn 13-35:



Porsvsn 22-52



Hengeaksvn 1-29:



Sandkasser ikke i bruk v/ Hengaksvn 21-23 og v/ Hengeaksvn 7



Sklie og trapp v/Hengeaksvn 21-23:

